



ROUTE DE SAVAS – 2^{ème} tranche

Reprise de l'enrobé

Calibrage de la chaussée à 5 mètres [5.5m en virage]

La rentrée dans l'hiver ne permet pas de faire le marquage au sol, raison pour laquelle l'entreprise a donc laissé les balises.



Vers l'entrée des cabanes perchées du safari



Vers l'entrée administrative du safari

